



CAÑA DE HOJAS



INSTRUCCIONES ESPECIALES

Precalienta el horno a 130 °C (275 °F). Comprueba la temperatura con un termómetro para horno para que la arcilla se cure perfectamente. Prepara toda la arcilla amasándola hasta que esté suave y lisa o pásala por la máquina laminadora varias veces con la perilla en la posición de mayor grosor. Dobra la arcilla por la mitad después de cada pasada e inserta la arcilla por el lado del dobléz.

PASO 1

Empieza con un cilindro de arcilla color verde claro.



PASO 2

Utilizando una cuchilla, corta el cilindro a lo largo en 4 o 5 secciones. Pasa una lamina delgada (#4 en la máquina laminadora) de arcilla color verde oscuro. Coloca las porciones de color verde claro sobre la lámina de color verde oscuro y córtala alrededor de las porciones verde claro de manera que cada porción tenga un lado de color verde oscuro.



PASO 3

Junta las porciones de manera que el cilindro tenga láminas alternadas de color verde oscuro y verde claro.



PASO 4

Corta el cilindro por la mitad pero en ángulo con respecto a las rayas. Coloca una de las mitades del cilindro sobre una lámina de color verde oscuro y corta la lámina para que quede del mismo tamaño que la parte plana de la mitad del cilindro.





CAÑA DE HOJAS



CONTINUACIÓN.....

PASO 5

Gira una de las mitades 180 grados y junta ambas mitades de manera que se vea una vena central larga con venas más cortas a los lados formando ángulos opuestos.



PASO 6

Reduce la caña. Dale forma triangular reduciendo cada lado de manera que permanezcan planos, conserva los puntos del triángulo redondos mientras vas reduciendo. Corta rebanadas muy delgadas para dijes de hojas y más gruesas para cuentas. Utilizando una herramienta aguja haz los agujeros antes de hornear.

